

## Checkliste für Lkw-Fahrer für Gefahrguttransporte

*Folgende Punkte sollten Sie als Fahrer von gefährlichem Gut besonders beachten:*

- Sachgemäße Ladungssicherung
- Prüfung der Güter
- Prüfung der Verpackung auf Beschädigungen
- ADR-Schulungsbescheinigung/Transportdokumente mitführen
- Striktes Alkohol und Rauchverbot einhalten
- Ordnungsgemäße Kennzeichnung
- Schutzhandschuhe und Schutzbrille mitführen
- Zwei Warnzeichen und eine Taschenlampe mitführen
- Augenflüssigkeit/Atemschutz/Erste Hilfe Material bereit halten